



## **Instrucciones para el catálogo n.º 1150 Air and Emissions Particulate Matter on Filter Paper**

Revisión 090119

### **Descripción:**

- Este estándar viene empacado en una placa de Petri de poliestireno de 50 mm que contiene un único filtro de fibra de vidrio de 47 mm.
- Este estándar está diseñado para usarse con el método CARB 5 y los métodos EPA 5, 5A, 5B, 5D y 5F.
- Este estándar no tiene conservantes.
- El estándar se puede almacenar a temperatura ambiente.
- Se proporciona el peso tarado del filtro para utilizarlo en los cálculos de resultados.
- Este producto está diseñado para usarse como control de calidad, para comprobar todo el proceso de análisis de los analitos/matriz incluidos en este estándar.
- Esta muestra debe usarse en su totalidad. Un tamaño de muestra más pequeño podría invalidar el valor asignado o la incertidumbre mostrada en el certificado de análisis.
- Los valores certificados se aplican a la muestra después de seguir las instrucciones indicadas.

### **Consejos útiles:**

- Este estándar se debe analizar siguiendo el procedimiento especificado en el método CARB 5 o en los métodos EPA 5, 5A, 5B, 5D y 5F.
- Este estándar se puede desecar y pesar, o transferirse a una placa para pesar tarada.

### **Instrucciones:**

1. Este estándar está listo para usar tal como se recibe.
2. Analizar el estándar siguiendo el procedimiento especificado en el método CARB 5 o en los métodos EPA 5, 5A, 5B, 5D y 5F.

### **Seguridad:**

Los productos de ERA pueden ser peligrosos y están diseñados para ser usados por profesionales de laboratorio capacitados para la manipulación competente de estos materiales. El uso seguro de estos productos es responsabilidad exclusiva del comprador y del usuario. Las hojas de datos de seguridad (SDS) de todos los productos ERA están disponibles en nuestro sitio web [www.eraqc.com](http://www.eraqc.com).